
 Bezoekadres  
 Huis der Provincie  
 Markt 11  
 Arnhem

 Postadres  
 Postbus 9090  
 6800 GX Arnhem

 Het college van Burgemeester en  
 Wethouders van de gemeente  
 WINTERSWIJK

 telefoon (026) 359 91 11  
 telefax (026) 359 94 80  
 e-mail post@gelderland.nl  
 internet www.gelderland.nl

*beschikking ernstige  
 o.a. koploper → niet eendig*

 datum  
 25 november 2002  
 onderwerp  
 Gevalsnaam : Spoorwegemplacement Winterswijk  
 Gemeente : Winterswijk  
 Gevalsnummer : GE029400152

 nummer  
 MW2002.28001

GEMEENTE WINTERSWIJK			
Class.nr.	- 1.777.212		
Dat. ontv.	03 DEC 2002		
Nr. brief	16645		
Beh. Afd.	W W Mil	Afgedaan gegrist	Par. UN

Geacht college,

Op 1 juli 2002 ontvingen wij van Stichting Bodemsanering NS een melding van een bodemverontreiniging/voornemen tot bodemsanering. Het gaat om de bodemverontreiniging/sanering gelegen aan het Spoorwegemplacement Winterswijk in Winterswijk.

Hierbij ontvangt u twee besluiten die op deze verontreiniging betrekking hebben: het "besluit ernst en urgentie bodemverontreiniging" en het "besluit instemming saneringsplan". Ook ontvangt u de kadastrale kaart waarop de plaats van verontreiniging is aangegeven.

Wij moeten de besluiten ter inzage leggen. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na verzending van deze brief bezwaar maken tegen onze besluiten; dit is tevens de inzagetermijn.

De stukken die op dit geval betrekking hebben, zijn voor een deel reeds in uw bezit. Wilt u deze stukken samen met de besluiten en eventueel nieuw bijgevoegde gegevens ter inzage leggen?

Als u vragen hebt, kunt u bellen met de heer ing. F.R. Verboom, telefoonnummer (026) 359 99 43.

 inlichtingen bij  
 e-mail  
 verzonden

 Informatienr. Bodembeheer  
 f.verboom@prv.gelderland.nl

doorkiesnr. 359 99 90

2 DEC. 2002

 Postbank-girorekening 869762  
 ABN+AMRO Arnhem, rek. nr. 53.50.26.463  
 BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50.10.824

U kunt ook een e-mail sturen naar [f.verboom@prv.gelderland.nl](mailto:f.verboom@prv.gelderland.nl). Wij verzoeken u bij correspondentie het adres van de locatie en het MW-nummer te vermelden. U vindt beide boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Gelderland

  
Commissaris  
van de Koningin

griffier  
H 100.22


H 121.8

bijlagen:

- stukken ter tervisielegging
- besluiten + kadastrale kaart

coll. -/

code: PG/88356



BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN URGENTIE BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN  
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

**Gegevens besluit**

Datum besluit : zie stempeldatum  
Nummer besluit : MW2002.28001  
Geval van verontreiniging : Spoorwegemplacement Winterswijk  
Gemeente : Winterswijk  
Nummer van verontreiniging : GE029400152  
Melder : Stichting Bodemsanering NS

**Melding**

Op 1 juli 2002 ontvingen wij een melding van een bodemverontreiniging/voornemen tot bodemsanering. Het gaat om de bodemverontreiniging/sanering Spoorwegemplacement Winterswijk in Winterswijk. Het gaat om *bestaande* gevallen van bodemverontreiniging (dat wil zeggen veroorzaakt vóór 1987).

Hier nemen wij een besluit over het ingediende nader onderzoek.

**Besluit ernst en urgentie**

Hierbij stellen wij vast dat ter plaatse van het Spoorwegemplacement Winterswijk in Winterswijk sprake is van de volgende gevallen van bodemverontreiniging.

**Ernstig en niet urgent**

- ter plaatse van de voormalige brandstoffenhandel (SBNS geval 5, gevalsnummer provincie GE029400154);
- ter plaatse van de voormalige kolen- en olieopslag (SBNS geval 30, gevalsnummer provincie GE029400156);
- ter plaatse van de voormalige kolen- en olieopslag (SBNS geval 31, gevalsnummer provincie GE029400157);
- ter plaatse van de voormalige materiaal- en olieopslag (SBNS geval 40, gevalsnummer provincie GE029400158);
- ter plaatse van de smederij met watertoren (SBNS geval 50, gevalsnummer provincie GE029400160);
- ter plaatse van de gedempte spoorloot (SBNS geval 65, gevalsnummer provincie GE029400161);

Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar er bij het huidig gebruik geen risico's zijn. Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor saneren blijft in het besluit daarom achterwege. Sanering kan plaatsvinden op een "natuurlijk moment", zoals bij verkoop van (een deel van) het terrein of bij bouwactiviteiten. Voor een sanering is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig.

**Ernstig en urgent**

- een ernstig en pro forma urgent geval van bodemverontreiniging ter plaatse van de voormalige schilderswerkplaats (SBNS geval 15, gevalsnummer provincie GE029400152).

Dit betekent dat deze bodemverontreiniging gesaneerd moet worden. De start van de sanering ter plaatse van de schilderswerkplaats moet - uiterlijk - in 2003 plaatsvinden. De SBNS is voornemens om deze sanering op korte termijn in 2002 in uitvoering te nemen.

Daarnaast is binnen het emplacement sprake van de volgende **niet ernstige gevallen** van bodemverontreiniging:

- ter plaatse van de gedempte spoorloot (SBNS geval 60, nummer provincie GE029400159);
- ter plaatse van de opstelplaats wagons (SBNS geval 70, nummer provincie GE029400155);
- ter plaatse van bestaande spoorloten (SBNS sublocaties 0801 (nummer provincie GE029400162) en 0802 (nummer provincie GE029400163));
- ter plaatse van de toplaag op een groot gedeelte van het emplacement (nummer provincie GE029400164).

Dit betekent dat voor een eventuele sanering van deze niet ernstige gevallen geen instemming nodig is op grond van de Wet bodembescherming (artikel 28). Het kan zijn dat andere vergunningverlenende instanties wel eisen stellen bij sanering of verplaatsing van de grond. Degene die deze activiteit wil uitvoeren, moet dan bij de betreffende instanties een vergunning aanvragen.

**Gebruiksbeperkingen ernstige gevallen**

De bodemverontreiniging ter plaatse van bovengenoemde ernstige gevallen brengt risico's met zich mee. Voor het huidig gebruik en de huidige functie gelden de volgende gebruiksbeperkingen.

Op de bovengenoemde locaties is in de boven- en ondergrond een bodemverontreiniging aanwezig. Bij contact met de verontreiniging kunnen er risico's voor mens, plant of dier zijn. Graven en andere werkzaamheden op of in de bodem zonder schriftelijke instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming zijn niet toegestaan.

Op of nabij de bodemverontreiniging mag geen grondwater onttrokken worden zonder schriftelijke instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming.

Het gebruik of het contact met het verontreinigd grondwater kan risico's met zich meebrengen. Onttrekking kan tevens als gevolg hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt.

**Verplichte melding gebruikswijziging**

Het kan zijn dat na dit besluit (tijdens en na sanering) het bodemgebruik van de gebruiksfunctie verandert. Iedere verandering moet *schriftelijk* aan ons gemeld worden. De eigenaar en/of erfpachter van het terrein waar het bodemgebruik verandert, is hiervoor als eerste aanspreekbaar.

### **Motivering**

Bij de melding hebben wij ontvangen:

- Nader bodemonderzoek Spoorwegemplacement Winterswijk: Geofox, 25 juni 2002, projectnr: B3021/PSP/RFR;
- Saneringsplan Fase 1 Spoorwegemplacement Winterswijk: Geofox, d.d. 21 juni 2002, projectnr: B3022/DST/MAS.

### *Beschrijving situatie*

Het emplacement Winterswijk is gelegen tussen km 43,3 en 44,3 aan de spoorlijn Zutphen-Winterswijk en Arnhem- Winterswijk en bevindt zich op het huidige industrieterrein Winterswijk. In de directe omgeving van het emplacement liggen zowel bedrijfsterreinen als woningen.

### **Bodemopbouw**

- 0,0-1,5 m-mv : zand met puin en kolengruis;
- 1,5-4,5 m-mv : zand;
- > 4,5 m-mv : leem.

De grondwaterstand op de locatie bedraagt gemiddeld 1,1 m-mv.

### **Verontreinigingssituatie**

Uit onderzoek is gebleken dat op het overgrote deel van het emplacement een toplaag (bestaande uit voornamelijk puin en kolengruis) voorkomt tot een diepte van gemiddeld 1,0 - 1,5 m-mv die licht verontreinigd is met zware metalen, PAK en minerale olie. Gemiddeld overschrijden de gehalten de T-waarde. Het is niet uitgesloten dat zeer plaatselijk een overschrijding van de interventiewaarde kan voorkomen. Echter zal dit in zijn totaliteit zeker niet meer dan 25 m<sup>3</sup> bedragen. De laag onder de toplaag is niet of slechts licht verontreinigd. Op basis van de Wet bodembescherming is met betrekking tot de toplaag geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Binnen deze toplaag kunnen op het emplacement een aantal gevallen van bodemverontreiniging worden onderscheiden. Deze gevallen worden hieronder nader beschreven.

Door de aanwezigheid van minerale olie, PAK en zware metalen in de toplaag is een horizontale afperking tot de streefwaarde bij een aantal gevallen niet mogelijk gebleken. Voor de vaststelling van de omvang van onderhavig geval wordt derhalve uitgegaan van het concentratieniveau van het diffuse "achtergrondgehalte" in de toplaag.

### **Voormalige brandstoffenhandel (SBNS geval 5, gevalsnummer provincie GE029400154)**

Op deze locatie is sprake van verontreiniging met minerale olieproducten in zowel grond als grondwater. Circa 170 m<sup>3</sup> grond is verontreinigd boven de interventiewaarde en circa 545 m<sup>3</sup> in concentraties boven de streefwaarde. De verontreiniging in de grond is tot ongeveer 2,0 m - mv aangetroffen. Circa 360 m<sup>3</sup> grondwater is verontreinigd met minerale olieproducten tot boven de interventiewaarde.

*Ernst*

Voor minerale olie worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

*Urgentie*

Er is een risico-evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane, ecologisch- en verspreidingsrisico's.

Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven.

**Voormalige schilderswerkplaats (SBNS geval 15, gevalsnummer provincie GE029400152)**

Op deze locatie is in de grond sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie (> interventiewaarde) en een matige verontreiniging met xylenen (> T-waarde). Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 30 m<sup>3</sup>. De gemiddelde diepte van de grondverontreiniging bedraagt circa 1,5 m-mv. In het grondwater is in één peilbuis een lichte overschrijding van de streefwaarde voor xylenen gemeten.

*Ernst*

Voor minerale olie worden de interventiewaarden overschreden in de bodem. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

*Urgentie*

Vanwege het voornemen van de SBNS deze locatie op korte termijn te gaan saneren is geen risico-evaluatie uitgevoerd. In deze situatie wordt het geval van verontreiniging aangemerkt als een urgent geval van bodemverontreiniging en wordt het geplaatst in de urgentie categorie 1. Mocht op een later moment een risico-evaluatie worden ingediend, dan zal bepaling van de urgentie (opnieuw) plaatsvinden..

**Voormalige kolen- en olieopslag (SBNS geval 30, gevalsnummer provincie GE029400156)**

Zowel in de grond als het grondwater zijn minerale olie, PAK en HCH aangetoond boven de interventiewaarde. Circa 1700 m<sup>3</sup> grond is verontreinigd met minerale olie boven de interventiewaarde en circa 2675 m<sup>3</sup> in concentraties boven de streefwaarde. Ter plaatse van de bovengrondse tanks bevindt de verontreiniging in de grond zich tot een diepte van circa 2,2 m-mv. Ter plaatse van de ondergrondse tanks wordt een maximale diepte aangehouden van 2,7 m-mv. Op deze diepte bevindt zich een betonplaat. Tijdens een eventuele sanering dient geverifieerd te worden of onder de betonplaat nog verontreiniging aanwezig is. Vooralsnog wordt dit niet verwacht. Binnen de olieverontreiniging is een spotverontreiniging met carboleum waargenomen. De grond is hier tevens verontreinigd met PAK boven de interventiewaarde.

Circa 1350 m<sup>3</sup> grondwater is verontreinigd met minerale olieproducten tot boven de interventiewaarde. De verontreiniging met HCH blijkt zowel voor de grond als het grondwater binnen de contouren van de minerale olieverontreiniging te vallen.

*Ernst*

Voor minerale olie, PAK en HCH worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

*Urgentie*

Er is een risico-evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane, ecologische- en verspreidingsrisico's.

Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven.

**Kolen- en olieopslag (SBNS geval 31, gevalsnummer provincie GE029400157)**

Op deze locatie is sprake van een carbolineumverontreiniging. In zowel de grond als het grondwater is een minerale olie- en PAK-verontreiniging boven de interventiewaarde aanwezig. Daarnaast is in het grondwater een sterke verontreiniging met aromaten (naftaleen) aangetroffen. Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 90 m<sup>3</sup> en het grondwatervolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 170 m<sup>3</sup>. De grondverontreiniging bevindt zich tot een diepte van circa 4 m-mv. De verontreiniging in het grondwater is in ieder geval tot 6 m-mv aangetroffen, maar in verticale richting nog niet in voldoende mate afgeperkt. Echter, dit onderzoek geeft vooralsnog voldoende inzicht om een besluit te kunnen nemen op ernst en urgentie. De SBNS is voornemens dit geval in 2002 te saneren. Tijdens de (voorbereiding van) de sanering zal afperkend onderzoek moeten plaatsvinden naar het voorkomen van verontreinigingen dieper dan 6 m-mv.

*Ernst*

Voor minerale olie, PAK en aromaten (naftaleen) worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

*Urgentie*

Er is een risico-evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico's.

Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven.

**Voormalige materiaal- en olieopslag (SBNS geval 40, gevalsnummer provincie GE029400158)**

Op deze locatie is sprake van een verontreiniging met minerale olie en aromaten boven de interventiewaarde in zowel de grond als het grondwater. Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 285 m<sup>3</sup> en het grondwatervolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 70 m<sup>3</sup>. De gemiddelde diepte van de grond- en grondwaterverontreiniging is respectievelijk vastgesteld op 2,0 m-mv en 3,5 m-mv.

*Ernst*

Voor minerale olie en aromaten worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodem-bescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

*Urgentie*

Er is een risico-evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico's.

Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven.

**Smederij met watertoren (SBNS geval 50, gevalsnummer provincie GE029400160)**

Op deze locatie is in de grond sprake van een minerale olie- en PAK-verontreiniging boven de interventiewaarde. Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 540 m<sup>3</sup>. De gemiddelde diepte van de grondverontreiniging bedraagt circa 1,2 m-mv. De verontreiniging met PAK in de grond is nog niet volledig afgeperkt, met name buiten de terreingrens ten noorden van het emplacement. Vooralsnog geeft het onderzoek voldoende inzicht om een besluit te kunnen nemen op ernst en urgentie. Voorafgaand aan het opstellen van een (raam)saneringsplan zal eerst een afperkend onderzoek uitgevoerd dienen te worden, waarvan de resultaten voorgelegd moeten worden aan de provincie Gelderland. Mochten de resultaten van dit onderzoek hier onverhoopt aanleiding toe geven dan zal dit besluit in heroverweging genomen kunnen worden. In het grondwater zijn, behalve licht gehalten (>streefwaarde) met chroom en naftaleen, geen verhoogde concentraties minerale olie of PAK aangetoond.

*Ernst*

Voor minerale olie en PAK worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodem-bescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

*Urgentie*

Er is een risico-evaluatie uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat sprake is van ecologische risico's op basis van de aangetroffen gehalten aan PAK in combinatie met het verontreinigde oppervlakte en de bestemming natuur/openbaar groen/braakliggend terrein. In feite is hier sprake van de functie infrastructuur/werken/industrie. Hiervan uitgaande stellen wij vast dat hier geen sprake is van ecologische risico's. Ook is geen sprake van actuele humane- en verspreidingsrisico's.

Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven.

**Gedempte spoorloot (SBNS geval 65, gevalsnummer provincie GE029400161)**

Op deze locatie is sprake van een verontreiniging met minerale olie boven de interventiewaarde in de grond. Plaatselijk wordt de interventiewaarde voor PAK overschreden, het betreft hier een spot. Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 27 m<sup>3</sup>. De gemiddelde diepte van de grondverontreiniging bedraagt circa 2,0 m-mv.



### *Ernst*

Voor minerale olie en PAK worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming). De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> vaste bodem en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater.

### *Urgentie*

Er is een risico-evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico's.

Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven.

### **Niet ernstige gevallen van bodemverontreiniging**

Naast bovengenoemd niet ernstig bodemverontreiniging ter plaatse van de toplaag zijn nog een drietal niet ernstige gevallen geconstateerd, te weten:

- ter plaatse van de gedempte spoorloot (SBNS geval 60, nummer provincie GE029400159). Dit geval betreft een in 2001 nieuw gegraven sloot ter plaatse van een gedempte voormalige spoorloot. De slootbodem is getoetst aan de waterbodempnormen uit de Vierde Nota Waterhuishouding. Er is sprake van licht verhoogde gehalte met PAK welke beoordeeld worden als klasse 2;
- ter plaatse van de opstelplaats wagons (SBNS geval 70, nummer provincie GE029400155). Er is sprake van licht verhoogde gehalten met PAK;
- ter plaatse van bestaande spoorloten (SBNS sublocaties 0801 (nummer provincie GE029400162) en 0802 (nummer provincie GE029400163)). Ter plaatse van zowel sublocatie 0801 (koper, PAK en minerale olie) en 0802 (koper en PAK) is sprake van klasse-2-slib;

Gezien het feit dat op deze locatie geen overschrijding van de interventiewaarde is geconstateerd is hier sprake van niet ernstige gevallen van bodemverontreiniging.

### **Inspraak**

Het besluit is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties binnengekomen.

### **Grondslag**

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 36, 37 en 39) en de volgende beleidsdocumenten.

- De circulaire bepaling saneringstijdstip van 18 februari 1997.
- De circulaire Wet bodembescherming, beoordeling en afstemming van 19 december 1997.
- De circulaire streefwaarde en interventiewaarde bodemsanering van 4 februari 2000.
- Provinciale milieuverordening Gelderland, vastgesteld januari 1999.
- De provinciale nota "Uitvoering bodemsanering Gelderland", vastgesteld in juni 1997 en aangevuld in september 1999".
- De provinciale nota "Hergebruik van diffuus verontreinigde grond in Gelderland", vastgesteld in april 2001.
- Beleidsnota bodemsanering, deel 1: Doelen en sturing, 1 mei 2002 (in ontwerp)

- Beleidsnota bodemsanering, deel 2: Uitvoering en toetsing, 1 mei 2002 (in ontwerp)

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij op grond van de provinciale milieuverordening de procedure van hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit pas genomen wordt nadat het ontwerp ter inzage is gelegd en iedereen de gelegenheid heeft gehad zijn mening te geven op ons voorstel.

### **Bezwaar maken**

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na toezenden van dit besluit (volgens stempel). Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- naam en adres van degene die bezwaar maakt;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
- waarom bezwaar gemaakt wordt;
- ondertekening bezwaarschrift.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een afschrift van het bezwaarschrift moet worden meegestuurd. Voor dit verzoek moeten griffierechten betaald worden.

Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kan informatie verkregen worden bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

### **Mogelijke herziening**

Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

De gemeente Winterswijk en de VROM-Inspectie regio Oost zijn op de hoogte gesteld van ons besluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

  
Commissaris  
van de Koningin

  
H 100.22  
griffier

H 121.8